

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสะพาน ปัญหา และอุปสรรค

7 สิงหาคม 2562

นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2


โครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ

- 1 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนบ้านไผ่ - ไพศาล ที่กม.1+275 (LT.)
- 2 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนไพศาล - บรบือ ที่กม.กม.22+018 (LT.), กม.28+915(LT.), กม.31+915(LT.), และ กม.34+199 (LT.)
- 3 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนหนองจิก - ห้วยแอ่ง ที่กม.75+318(LT.), และกม.86+300 (LT.)



โครงการฯ ปิงปประมาณ 2562 จำนวน 6 โครงการ

- 4 ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ ที่กม.76+394
- 5 ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม ที่กม.77+799
- 6 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก้งสนามนาง - ดอนตะหนักิน ที่กม.25+801, กม.27+992 และ กม.35+099
- 7 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา – ดอนหวาย ที่ กม.159+347

โครงการฯ ปิ๊งงบประมาณ 2562 (ส่วนที่ 2)



ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางคำ - เกษตรสมบูรณ์ ที่กม.76+394




ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ ที่กม.76+394

ความก้าวหน้าของงาน : ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

งานแล้วเสร็จ : เดือน กรกฎาคม 2562

ปัญหา อุปสรรค : -





ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม ที่กม.77+799


ความก้าวหน้าของงาน : ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

งานแล้วเสร็จ : เดือนกรกฎาคม 2562


ปัญหา อุปสรรค : -



ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก่งสนามนาง - ดอนตะหนิน




กม.25+801



กม.27+992 และ กม.35+099

ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน แก่งสนามนาง - ดอนตะเหิน ที่ กม.25+801



ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก่งสนามนาง - คอนตะหินิน ที่กม.25+801

ความก้าวหน้าของงาน : วางแผ่นพื้น เเทคอนกรีตพื้นสะพาน

งานแล้วเสร็จ : กันยายน

ปัญหา อุปสรรค : -



ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก้งสนามนาง - คอนตะหินิน ที่กม.27+992

ความก้าวหน้าของงาน : ก่อสร้างทางเบียง ก่อสร้างที่ปักคณงาน

งานแล้วเสร็จ : ประมาณเดือนกันยายน

ปัญหา อุปสรรค : -




ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก้งสนามนาง - คอนตะหินิน ที่กม.35+099

ความก้าวหน้าของงาน : ก่อสร้างทางเบียง

งานแล้วเสร็จ : ประมาณเดือนกันยายน

ปัญหา อุปสรรค : -




ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา – คอนหาวย ที่ กม.159+347

ความก้าวหน้าของงาน : เตรียมพื้นที่ เตรียมแบบหล่อ

งานแล้วเสร็จ : ประมาณเดือนกันยายน

ปัญหา อุปสรรค : -



จบการนำเสนอ

ขอบคุณครับ